

Спосіб відновлення гнізда підшипника полімерним матеріалом включає наступні етапи: підготовляють зношену поверхню гнізда підшипника, її знежирюють, наносять полімерний матеріал та формують гніздо шаблоном, який обробляють розділовим складом і встановлюють на незношені поверхні гнізда. При підготовці гнізда підшипника на зношеній поверхні виконують не менше двох кільцевих канавок, квадратних в перерізі, рівномірно розташованих по ширині зношеної поверхні. У вигляді шаблону використовують циліндр, а полімерний матеріал на зношену поверхню гнізда і кільцеві канавки наносять з надлишком до 20 %.