

Спосіб відновлення гнізда підшипника полімерним матеріалом, що включає наступні етапи: підготовляють зношену поверхню гнізда підшипника, її знежирюють, наносять полімерний матеріал та формують гніздо шаблоном, який обробляють розділовим складом і встановлюють на незношені поверхні гнізда, який **відрізняється** тим, що при підготовці гнізда підшипника на зношеній поверхні виконують не менше двох кільцевих канавок, квадратних в перерізі, рівномірно розташованих по ширині зношеної поверхні, при цьому у вигляді шаблону використовують циліндр, а полімерний матеріал на зношену поверхню гнізда і кільцеві канавки наносять з надлишком до 20 %.