

Способ восстановления изношенных сошников почвообрабатывающих машин, при котором приварку шины осуществляют электродуговым методом с последующей наплавкой порошка сормайта и упрочнением поверхности лемеха вибрационным деформированием.