

Спосіб відновлення спрацьованих лемешів ґрунтообробних машин, при якому приварювання шини здійснюють електродуговим методом з наступною наплавкою порошку сормаїту і зміцненням поверхні лемеша вібраційним деформуванням.