

Предлагаемый способ фотограмметрической съемки подземной горной выработки заключается в том, что обеспечивают освещение выработки, фотографируют выработку по ее поперечному сечению и проводят камеральную обработку полученных фотоснимков. Для освещения выработки используются волоконные световоды без оболочки, торцевые поверхности которых соединены с автономными осветительными приборами.