

Спосіб засипання відпрацьованих кар'єрів включає одночасне відсипання розкритих порід у відвал з протилежних довгих бортів кар'єру і засипку периферійної та центральної частин його паралельними заходками з рівномірним подвигом фронту відвальних робіт до відходів. Перед відсипанням розкритих порід на дні кар'єру вздовж його довгих бортів обурюють смуги і підірванням їх у бік центральної частини кар'єру на викид формують виїмки вздовж зазначених бортів кар'єру та призми упору в центральній частині його у вигляді цілика в нижній частині призми упору та у вигляді навалу підірваних порід у верхній частині її. Периферійну частину кар'єру засипають на ціликову частину призми упору. Центральну частину кар'єру засипають на навал підірваних порід призми упору.