

Спосіб нанесення полімерної адіабатної оболонки на силовий провід з пластмасовою ізоляцією шляхом пропускання через ванну з подальшим сушінням, який **відрізняється** тим, що силовий провід з пластмасовою ізоляцією пропускають через ванну, яка наповнена суспензією порофору в розчині перхлорвінілу, після чого піддають холодному сушінню, контролюють по поверхневому електричному опору адіабатної оболонки.