

Способ выплавки чернового ферроникеля с оптимальным содержанием кремния включает выплавку чернового ферроникеля в руднотермической электропечи с использованием в качестве шихтовых материалов окисленной никелевой руды, флюса и углеродистого восстановителя марок АС (антрацит семечко), АШ (антрацит штыб).