

Спосіб виплавки чорного феронікелю з оптимальним вмістом кремнію включає виплавку чорного феронікелю в руднотермічній електропечі зі застосуванням як шихтових матеріалів окисленої нікелевої руди, флюсу та вуглецевого відновника марок АС (антрацит семечко), АШ (антрацит штиб).