

Спосіб відновлення підшипникового гнізда полімерними матеріалами включає підготовку зношеної поверхні, формування опорних смуг, нанесення полімерного матеріалу з використанням формуючого шаблону, попередньо обробленого антиадгезійним складом. При цьому опорні смуги попередньо формують безпосередньо з полімерного матеріалу і притискають їх до зношених поверхонь формуючим шаблоном у вигляді шліфувальних лінійок, що спираються на незношені поверхні, які зсувають по осі гнізда після полімеризації опорних смуг, після чого наносять полімерний матеріал.