

Прибор для черчения кривых 3-го порядка имеет прямоугольный рычаг, направляющую, шарниры и ползуны, траверзы, коромысло, шатун.