

Спосіб відновлення обладнання від кавітаційного зносу включає зачистку зношеної поверхні, її знежирення і нанесення композитного матеріалу. Матеріал наносять двома шарами. Перший шар втирають в зношену поверхню, а після його полімеризації наносять другий шар композиту з скломістким наповнювачем.