

Спосіб визначення дефектності двошарової ізоляції емальдроту включає в себе те, що емальдріт пропускають через пристрій, який має приймально-розкладальний блок, ролики, електроди випробувального блока, записуючий блок.