

Спосіб заряджання вибухової речовини у свердловини гірських порід включає подачу зарядного трубопроводу у низхідні свердловини, завантаження гранульованої вибухової речовини. Після заряджання першої низхідної свердловини зарядний трубопровід подають по черзі в інші свердловини. Просипи вибухової речовини збирають в одну з низхідних свердловин, яку заряджають в останню чергу.